

# Werkplekinspectie: 210039 Borst bloembollen Obdam



## Algemeen

Naam project  
210039 Borst bloembollen Obdam  
Projectnummer  
MYB-313  
Ingevuld door  
Thomas van Schagen

Bedrijfsnaam  
ETURN  
Datum  
2021-08-12  
Bijzonderheden

| 1. Orde, netheid & hygiëne                 | Resultaat |
|--|-----------|
| Is de werkplek opgeruimd?                  | Ja        |
| Is de werkplek goed toegankelijk?          | Ja        |
| Is er voldoende werkruimte?                | Ja        |
| Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? | Ja        |
| Zijn sanitaire voorzieningen in orde?      | Ja        |
| Maatregelen m.b.t. corona in orde?         | Ja        |

| 2. Bedrijfshulpverlening                     | Resultaat |
|--|-----------|
| Is er een BHV-er op het project?             | Ja        |
| Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? | Ja        |
| Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? | Ja        |

| 3. Persoonlijke bescherming   | Resultaat |
|---|-----------|
| Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?                           | Ja        |
| Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? | Ja        |
| Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?                       | Ja        |

| 4. Materieel  | Resultaat |
|---|-----------|
| Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?            | Ja        |
| Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?                    | Ja        |
| Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen | Ja        |

| 5. Werkplek en werkomgeving                          | Resultaat |
|--|-----------|
| Veilig op hoogte werken?                             | Ja        |
| Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?                 | Ja        |
| Veilig werken langs de weg?                          | Ja        |
| Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon? | Ja        |

# Werkplekinspectie: 210039 Borst bloembollen Obdam



|  |    |
|--|----|
| Geen gevaar voor derden?   | Ja |
| Veilig hijsen van lasten?  | Ja |
| Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?          | Ja |
| Trapgaten / daksparringen beveiligd?                               | Ja |
| Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?             | Ja |
| Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen) | Ja |
| Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?             | Ja |
| Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?          | Ja |

---