

# Werkplekinspectie: breda BP

## Algemeen

Naam project  
breda BP  
Projectnummer  
MYB-309  
Ingevuld door  
bob groot

Bedrijfsnaam  
Bob Groot Grondverzet  
Datum  
2021-11-01  
Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

### Resultaat

Ja



# Werkplekinspectie: breda BP



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja



Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

**Resultaat**

Is er een BHV-er op het project?

Ja

# Werkplekinspectie: breda BP



Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

---

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

---

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

---

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Kan er veilig werken langs de weg worden gewerkt?	Ja
Wordt er veilig gewerkt in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?	Ja
Wordt er veilig gewerkt nabij kabels & leidingen?	Ja
Wordt er veilig gewerkt in verontreinigde grond?	Nvt
Wordt het hijs- / hefwerk veilig uitgevoerd?	Ja

---