

Werkplekinspectie: Rajesh Kumar



Algemeen

Naam project
Rajesh Kumar
Projectnummer
MYB-198
Ingevuld door
test generator

Bedrijfsnaam
TEST
Datum
2021-04-01
Bijzonderheden
test edit

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?
Opmerking :- comment 1

Ja




Werkplekinspectie: Rajesh Kumar

Is de werkplek goed toegankelijk?

Opmerking :- comment 2

Ja



Werkplekinspectie: Rajesh Kumar

Is er voldoende werkruimte?

Opmerking :- comment 3

Ja



Werkplekinspectie: Rajesh Kumar

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nvt

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nvt

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nvt

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Nee

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nee

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nee

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Nee

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Nvt



5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Nee
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee

Opmerking :- comment 2 last

Werkplekinspectie: Rajesh Kumar

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Opmerking :- comment last

Nee

