Werkplekinspectie: test

×

Algemeen

Naam project	Bedrijfsnaam
test	TEST
Projectnummer	Datum
MYB-336	2022-01-09
Ingevuld door metten-king@ditisfris.com	Bijzonderheden
4.0.1 .1.1.0.1 ."	

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Veilig werken aan installaties?	Ja

Werkplekinspectie: test	×
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja

