Werkplekinspectie: Sam testing 3



Algemeen

Naam project Sam testing 3 Projectnummer MYB-130

Ingevuld door description for

Bedrijfsnaam Rodenburg & Van der Hoeven

Datum 2020-11-07 Bijzonderheden

sam

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat




Werkplekinspectie: Sam testing 3



Ja

Is de werkplek opgeruimd? Weet je het zeker?

Opmerking: okay sir please find the attached file is scanned image in PDF format issue on the remaining points tomorrow morning at Indore Madhya Pradesh. science Olympiad group on Facebook follow us on Twitter share files transmitted with different features which is related technology and services industry for over two years



Is de werkplek goed toegankelijk? Weet je het zeker? **Opmerking :-** ok

Ja

Is er voldoende werkruimte? Weet je het zeker?

Ja

Is er voldoende werkruimte?

Nee

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Nvt



Werkplekinspectie: Sam testing 3

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Weet je het zeker?

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Weet je het zeker?



Nvt

Nvt

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project? Weet je het zeker?	Nvt
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Weet je het zeker?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja
3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Gebruiken de medewerkers de vereiste / juiste PBM? Weet je het zeker?	Nee

