

Werkplekinspectie: Sluishuis

Algemeen

Naam project
Sluishuis
Projectnummer
MYB-306
Ingevuld door

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-10-21
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nvt

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV'er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Werkplekinspectie: Sluishuis

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Opmerking :- Valgordels checken	
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Geen gevaar door derden?	Nee
Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Veilig om alleen aan het werk te zijn?	Nvt
