Werkplekinspectie: naam2

×

Algemeen

Naam project naam2 Projectnummer MYB-272 Ingevuld door Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-05-29 Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Resultaat

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Nvt

Is er voldoende werkruimte?

Nvt



Werkplekinspectie: naam2

×

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Nvt

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Nvt

2. Bedrijfshulpverlening Resultaat
Is er een BHV-er op het project? Nvt
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Nvt
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Nvt

3. Persoonlijke bescherming Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? Nvt
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Nvt
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Nvt

4. MaterieelResultaatZijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?NeeZijn deze middelen geschikt voor dit werk?NeeZijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienenNee

5. Werkplek en werkomgeving Resultaat Veilig op hoogte werken? Nee Veilig werken langs de weg? Nee Veilig op / aan het water werken? Ja Veilig werken aan installaties? Ja Geen gevaar voor derden? Nee Veilig hijsen van lasten? Nee Veilig werken in putten / sleuven? Nee Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? Nee

