

Algemeen

Naam project
test 243
Projectnummer
MYB-337
Ingevuld door
Bernard

Bedrijfsnaam
Rodenburg & Van der Hoeven
Datum
2022-01-11
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Nee
Is de werkplek goed toegankelijk?	Nee
Is er voldoende werkruimte?	Nee
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nee
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nee

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nvt
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nvt

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nvt
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nvt
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Veilig werken aan installaties?	Ja

Werkplekinspectie: test 243

Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
