## Werkplekinspectie: 11 mrt



## Algemeen

Naam project 11 mrt Projectnummer MYB-178

Ingevuld door


Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-03-11 Bijzonderheden mk

## 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd? **Opmerking:** hi

Resultaat

Ja





Werkplekinspectie: 11 mrt	×
Is de werkplek goed toegankelijk?  Opmerking:- 2	Ja
Is er voldoende werkruimte?  Opmerking:- t	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde? **Opmerking** :- f

Maatregelen m.b.t. corona in orde? Ja

Opmerking :- nee

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Veilig werken aan installaties?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?  Opmerking :- test	Nvt
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Nee

Werkplekinspectie: 11 mrt



