

## Algemeen

Naam project P210116 Van Vliet	Bedrijfsnaam ETURN
Projectnummer MYB-344	Datum 2022-02-01
Ingevuld door Job te Buck	Bijzonderheden

## 1. Orde, netheid & hygiëne

	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

---

## 3. Persoonlijke bescherming

	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

---

## 4. Materieel

	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja



## 5. Werkplek en werkomgeving

## Resultaat

Veilig op hoogte werken? Ja

Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig? Nee

Veilig werken langs de weg? Ja

Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon? Nee

**Opmerking :-** geen helmen



Geen gevaar voor derden? Nee

Veilig hijsen van lasten? Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? Ja

Trapgaten / daksparen beveiligd? Nee

Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze? Ja

Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen) Ja

Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)? Ja

# Werkplekinspectie: P210116 Van Vliet



Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?

Ja

---