

Werkplekinspectie: Bulsterweg

Algemeen

Naam project Bulsterweg	Bedrijfsnaam ETURN
Projectnummer MYB-276	Datum 2021-06-03
Ingevuld door hoogspanning	Bijzonderheden job te buck

1. Orde, netheid & hygiëne

	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nee
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nee

2. Bedrijfshulpverlening

	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nvt
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nvt
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

4. Materieel

	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nee
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nvt
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nee

5. Werkplek en werkomgeving

	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Nee
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Nee

Werkplekinspectie: Bulsterweg



Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee
Trapgaten / daksparenge beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?	Ja
Opmerking :- goed beloop aan	

Werkplekinspectie: Bulsterweg



Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?

Nee

