

Algemeen

Naam project
bdbdhdh
Projectnummer
MYB-197
Ingevuld door

Bedrijfsnaam
TEST
Datum
2021-04-01
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Nvt
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nvt
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nee

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Veilig werken aan installaties?	Nee

Werkplekinspectie: bdbdhdh



Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Veilig werken in putten / sleuven?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nvt
