

# Werkplekinspectie: Beatrixpark Amsterdam

## Algemeen

Naam project  
Beatrixpark Amsterdam  
Projectnummer  
MYB-175  
Ingevuld door  
uitgevoerd dd 21/01/21

Bedrijfsnaam  
H. van Steenwijk BV  
Datum  
2021-03-02  
Bijzonderheden  
Bernard Rodenburg

## 1. Orde, netheid & hygiëne

### Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

**Opmerking :-** Loopplank, 3 losse delen

Nee



Is er voldoende werkruimte?

**Opmerking :-** Loopplank, 3 losse delen

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

**Opmerking :-** Loopplank, 3 losse delen

Ja

# Werkplekinspectie: Beatrixpark Amsterdam

H.v. Steenwijk b.v.  
BEDRIJF EN WATERBEREGEN SUDS REGEN

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?  
**Opmerking :-** Loopplank, 3 losse delen

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?  
**Opmerking :-** Loopplank, 3 losse delen

Ja

## 2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV'er op het project?  
**Opmerking :-** RK is bhv'er, idem GvdL

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja



# Werkplekinspectie: Beatrixpark Amsterdam

H.v. Steenwijk b.v.  
HOUD EN WATERBEREGEN SLECHT FEST

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja



## 3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

# Werkplekinspectie: Beatrixpark Amsterdam

H.v. Steenwijk b.v.  
BEGELENDE EN WATERDichte SCHOENEN REGEN

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja



# Werkplekinspectie: Beatrixpark Amsterdam

H.v. Steenwijk b.v.  
BEDRIJF EN WATERBEREGEN SUDS REG.

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?  
**Opmerking :-** zie foto reddingsvest, is gekeurd

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

## 4. Materieel

## Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

## 5. Werkplek en werkomgeving

## Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Nvt

Veilig werken langs de weg ?

Nvt

Veilig op / aan het water werken?

Ja

**Opmerking :-** ponton beschikbaar icm reddingsvest. randbeveiliging niet mogelijk

Geen gevaar voor derden?

Nvt

Veilig hijsen van lasten?

Nvt

Veilig werken in putten / sleuven?

Nvt

**Opmerking :-** ponton beschikbaar icm reddingsvest. randbeveiliging niet mogelijk

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers

Ja