

Algemeen

Naam project
Spuishuis
Projectnummer
MYB-278
Ingevuld door

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-06-15
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfs hulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Opmerking :- Milwaukee boormachines (nieuw) zijn nog ongestickerd.	
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Geen gevaar door derden?	Nvt

Werkplekinspectie: Spuishuis

Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Veilig om alleen aan het werk te zijn?	Nvt
