

## Algemeen

Naam project  
P210110 De Beier

Projectnummer  
MYB-303

Ingevuld door  
Paul

Bedrijfsnaam  
ETURN

Datum  
2021-10-12

Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

### Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

**Opmerking :-** toegang via schaarhoogwerker



Is er voldoende werkruimte?

Ja



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja



Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Nvt

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja



---

### 3. Persoonlijke bescherming

**Resultaat**

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

---

## 4. Materieel

**Resultaat**

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja



Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

**Opmerking :-** Niet gekeurd maar wel in goede staat zonder defecten

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

---


## 5. Werkplek en werkomgeving

**Resultaat**



Veilig op hoogte werken?

Ja



Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?

Ja

Veilig werken langs de weg?

Nvt

Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Ja

**Opmerking :-** Valgevaar tools en materiaal door ontbreken stoprand

Veilig hijsen van lasten?


Nvt

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Trappaten / daksparingen beveiligd?

Ja



Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?

Ja

Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)

Nee

Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?

Nvt

Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?

Nvt