## Werkplekinspectie: P210059 Ravensewetering



## Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam P210059 Ravensewetering **ETURN** Projectnummer Datum MYB-357 2022-01-20 Ingevuld door Bijzonderheden T.J. Blaauw 1. Orde, netheid & hygiëne Resultaat Is de werkplek opgeruimd? Ja Is de werkplek goed toegankelijk? Ja Is er voldoende werkruimte? Ja Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? Ja Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Ja Maatregelen m.b.t. corona in orde? Ja 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat Is er een BHV-er op het project? Ja Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Ja Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Ja 3. Persoonlijke bescherming Resultaat Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? Ja Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Ja Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Ja 4. Materieel Resultaat Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd? Ja Zijn deze middelen geschikt voor dit werk? Ja Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja



## Werkplekinspectie: P210059 Ravensewetering



Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparingen beveiligd?	Nvt
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja

