Werkplekinspectie: P210130 E-cold



Algemeen

Naam project
P210130 E-cold
ETURN
Projectnummer
MYB-345
Datum
2022-01-19
Ingevuld door
Erik Zethof
Bedrijfsnaam
ETURN

Batum
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja



Werkplekinspectie: P210130 E-cold



Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparingen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja

