Werkplekinspectie: metten-king@ditisfris.com



Algemeen

Bedrijfsnaam Naam project metten-king@ditisfris.com Out BV Projectnummer Datum MYB-159 2021-02-05 Ingevuld door Bijzonderheden metten-king@ditisfris.com 1. Orde, netheid & hygiëne Resultaat Is de werkplek opgeruimd? Ja Is de werkplek goed toegankelijk? Ja Is er voldoende werkruimte? Ja Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? Ja Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Ja Maatregelen m.b.t. corona in orde? Ja 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat Is er een BHV-er op het project? Ja Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Ja Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Ja 3. Persoonlijke bescherming Resultaat Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? Ja Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Ja Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Ja 4. Materieel Resultaat Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd? Ja Is deze middelen geschikt voor dit werk? Ja Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen Ja Resultaat 5. Werkplek en werkomgeving Veilig werken langs de weg? Ja Veilig op / aan het water werken? Ja



Geen gevaar voor derden?

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Ja

Werkplekinspectie: metten-king@ditisfris.com



Veilig werken in putten / sleuven?

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

