Werkplekinspectie: tu



Algemeen

Naam project **tu**

Projectnummer MYB-199

Ingevuld door


Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-04-01 Bijzonderheden mk

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd? **Opmerking:** • f

Resultaat

Ja





Werkplekinspectie: tu Is de werkplek goed toegankelijk? Opmerking:- f Is er voldoende werkruimte? Ja Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? Ja Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Nee Maatregelen m.b.t. corona in orde? Nee

2. Bedrijfshulpverlening


Resultaat



Werkplekinspectie: tu

Is er een BHV-er op het project?

Nvt



Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nee

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nee

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nee



Werkplekinspectie: tu



Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nee
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

