Werkplekinspectie: yesmin5

×

Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam yesmin5 TEST

Projectnummer Datum MYB-213 2021-05-01
Ingevuld door Bijzonderheden yedmin

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

Is er voldoende werkruimte?

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

2. BedrijfshulpverleningResultaatIs er een BHV-er op het project?NeeIs er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?NeeZijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?Nee

3. Persoonlijke bescherming

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nee

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nee

4. MaterieelResultaatZijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?NeeZijn deze middelen geschikt voor dit werk?NeeZijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienenNee

5. Werkplek en werkomgeving

Veilig op hoogte werken?

Veilig werken langs de weg?

Veilig op / aan het water werken?

Nee

Veilig werken aan installaties?

Werkplekinspectie: yesmin5



Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

