

## Algemeen

Naam project  
yesm8n3  
Projectnummer  
MYB-211  
Ingevuld door  
frr

Bedrijfsnaam  
TEST  
Datum  
2021-05-01  
Bijzonderheden  
ftt

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Nee
Is de werkplek goed toegankelijk?	Nee
Is er voldoende werkruimte?	Nee
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nee
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nee

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nee
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nee

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Nee

# Werkplekinspectie: yesm8n3



Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

---