

Algemeen

Naam project
Pater Bloembollen Spierdijk

Projectnummer
MYB-342

Ingevuld door
Paul de Beus

Bedrijfsnaam
ETURN

Datum
2022-01-25

Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja



Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
---	----



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
---	----

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Ja



Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?

Nee

Veilig werken langs de weg?

Nvt

Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Nee

Veilig hijsen van lasten?

Nvt

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Trappaten / daksparringen beveiligd?

Ja

Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?

Ja

Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)

Nvt



Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?

Nvt

Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?

Nvt
