

Algemeen

Naam project
test mk
Projectnummer
MYB-219

Bedrijfsnaam
TEST
Datum
2021-05-08
Bijzonderheden
mk

Ingevuld door

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Nee
Is er voldoende werkruimte?	Nee
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nee
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nee

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
	
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja


3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja
	

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Nee
--------------------------	-----

Werkplekinspectie: test mk



Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
