

# Werkplekinspectie: 210111



## Algemeen

Naam project 210111	Bedrijfsnaam ETURN
Projectnummer MYB-304	Datum 2021-10-13
Ingevuld door erik Zethof	Bijzonderheden

## 1. Orde, netheid & hygiëne

	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

## 2. Bedrijfshulpverlening

	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee
<b>Opmerking :-</b> besproken met vgm cordinator	

## 3. Persoonlijke bescherming

	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

## 4. Materieel

	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

## 5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat


# Werkplekinspectie: 210111



Veilig op hoogte werken?

Nee

**Opmerking :-** besproken word opgepakt



Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?

Ja

Veilig werken langs de weg?

Nvt

Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Ja

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Trapgaten / daksparingen beveiligd?

Ja

Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?

Ja

Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)

Ja

Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?

Ja

Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?

Ja