

Algemeen

Naam project
yesmon4
Projectnummer
MYB-212
Ingevuld door
ydf6

Bedrijfsnaam
TEST
Datum
2021-05-01
Bijzonderheden
ydydyd

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

| | |
|--|-----|
| Is de werkplek opgeruimd? | Nee |
| Is de werkplek goed toegankelijk? | Nee |
| Is er voldoende werkruimte? | Nee |
| Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? | Nee |
| Zijn sanitaire voorzieningen in orde? | Nee |
| Maatregelen m.b.t. corona in orde? | Nee |

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

| | |
|--|-----|
| Is er een BHV-er op het project? | Nee |
| Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? | Nee |
| Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? | Nee |

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

| | |
|---|-----|
| Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? | Nee |
| Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? | Nee |
| Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? | Nee |

4. Materieel

Resultaat

| | |
|---|-----|
| Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd? | Nee |
| Zijn deze middelen geschikt voor dit werk? | Nee |
| Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen | Nee |

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Veilig op hoogte werken? | Nee |
| Veilig werken langs de weg ? | Nee |
| Veilig op / aan het water werken? | Nee |
| Veilig werken aan installaties? | Nee |

Werkplekinspectie: yesmon4



| | |
|---|-----|
| Geen gevaar voor derden? | Nee |
| Veilig hijsen van lasten? | Nee |
| Veilig werken in putten / sleuven? | Nee |
| Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? | Nee |
