## Werkplekinspectie: inage check 2

Resultaat

#### Algemeen

Naam project inage check 2 Projectnummer MYB-233 Ingevuld door Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-05-11 Bijzonderheden


### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

Is er voldoende werkruimte?

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?





Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Nee

Nee

Resultaat

#### 2. Bedrijfshulpverlening

Is er een BHV-er op het project?

Nee

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nee

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nee



# Werkplekinspectie: inage check 2



3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nee
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nee

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Nee
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

