

# Werkplekinspectie: tinq stein

## Algemeen

Naam project  
tinq stein  
Projectnummer  
MYB-293  
Ingevuld door  
bob groot

Bedrijfsnaam  
Bob Groot Grondverzet  
Datum  
2021-08-24  
Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

### Resultaat

Ja

Ja



# Werkplekinspectie: tinq stein



Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nvt
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

---

## 3. Persoonlijke bescherming

### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

---

## 4. Materieel

### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

---

## 5. Werkplek en werkomgeving

### Resultaat

# Werkplekinspectie: tinq stein



Veilig werken langs de weg ?

Ja



Veilig op / aan het water werken?

Nvt

Veilig werken aan installaties?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Nee

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Veilig werken in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?

Ja

# Werkplekinspectie: tinq stein



Veilig werken nabij kabels & leidingen?

Ja

Veilig werken in verontreinigde grond

Nvt