

# Werkplekinspectie: Test BR

## Algemeen

Naam project  
Test BR  
Projectnummer  
MYB-161  
Ingevuld door  
nog een test..

Bedrijfsnaam  
Out BV  
Datum  
2021-02-09  
Bijzonderheden  
Bernard Rodenburg

### 1. Orde, netheid & hygiëne

#### Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

### 2. Bedrijfshulpverlening

#### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
<b>Opmerking :-</b> Verouderde middelen	
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
<b>Opmerking :-</b> haspel is niet gekeurd	
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja
<b>Opmerking :-</b> haspel is niet gekeurd	

### 3. Persoonlijke bescherming

#### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nvt

### 4. Materieel

#### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nvt
Is deze middelen geschikt voor dit werk?	Nvt
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

### 5. Werkplek en werkomgeving

#### Resultaat

Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt

# Werkplekinspectie: Test BR

Geen gevaar voor derden?

Nvt

Veilig hijsen van lasten?

Nvt

Veilig werken in putten / sleuven?

Nvt

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

