

Algemeen

Naam project
maassluis
Projectnummer
MYB-204
Ingevuld door
r de bruijn

Bedrijfsnaam
Van der Pijl Bouwbedrijf
Datum
2021-04-19
Bijzonderheden
geen

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja
Pro-actief gedrag van medewerkers m.b.t. veilig werken?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja



Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja



Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

Stofafzuiging beschikbaar en functionerend?

Ja

Opmerking :- Net allemaal nieuwe gekocht.

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Hoogte: dubbele randbeveiliging, goede steiger

Nvt

Valgevaar: sparingen en trapgaten op juiste wijze beveiligd?

Ja

Veilig werken aan installaties?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Ja

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Juiste hulpmiddelen ter voorkoming van zware fysieke belasting?

Ja

Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest?

Ja
