### Werkplekinspectie: gghxk



### Algemeen

Naam project gghxk Projectnummer

Ingevuld door

MYB-139


Bedrijfsnaam Rodenburg & Van der Hoeven Datum 2020-11-28 Bijzonderheden ie

#### 1. Orde, netheid & hygiëne

ok Is de werkplek opgeruimd?

Resultaat

Ja





## Werkplekinspectie: gghxk



Ja

Is de werkplek goed toegankelijk?



Is er voldoende werkruimte?



Is er voldoende werkruimte?

Nee

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Nee

#### 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nee

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nee

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nee



# Werkplekinspectie: gghxk



3.0 Persoonlijke bescherming	Resultaat
Gebruiken de medewerkers de vereiste / juiste PBM?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

