

Werkplekinspectie: hik hi gk



Algemeen

Naam project
hik hi gk

Projectnummer
MYB-226

Ingevuld door
afgerond 22 juni

Bedrijfsnaam
Rodenburg & Van der Hoeven

Datum
2021-05-11

Bijzonderheden
cychkcocycg

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Werkplekinspectie: hik hi gk



Is de werkplek goed toegankelijk?

Nee



Is er voldoende werkruimte?

Ja



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Nee

Opmerking :- hvycy

Werkplekinspectie: hik hi gk



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Nvt

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Nvt

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nvt

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nvt

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nvt

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Nvt

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nvt

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nvt

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Nvt

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Nvt

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Nvt

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Nvt

Veilig werken langs de weg ?

Nvt

Veilig op / aan het water werken?

Nvt

Veilig werken aan installaties?

Nvt

Geen gevaar voor derden?

Nvt

Veilig hijsen van lasten?

Nvt

Veilig werken in putten / sleuven?

Nvt

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Nvt