# Werkplekinspectie: test 3 mrt

### ×

### Algemeen

Naam project<br/>test 3 mrtBedrijfsnaam<br/>TESTProjectnummerDatumMYB-1742021-03-01Ingevuld door<br/>tesrBijzonderheden<br/>test

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?  Opmerking :- ggh	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk? <b>Opmerking :-</b> ggh	Ja
Is er voldoende werkruimte?  Opmerking :- ggh	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?  Opmerking :- ggh	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?  Opmerking :- ggh	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?  Opmerking :- ggh	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nee

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

## 5. Werkplek en werkomgeving Resultaat

Veilig op hoogte werken?



#### Werkplekinspectie: test 3 mrt × Veilig werken langs de weg? Ja Veilig op / aan het water werken? Ja Veilig werken aan installaties? Nee Geen gevaar voor derden? Nee Veilig hijsen van lasten? Nee Veilig werken in putten / sleuven? Ja Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? Ja

