

# Werkplekinspectie: sam img testing

## Algemeen

Naam project  
sam img testing

Projectnummer  
MYB-273

Ingevuld door  
door

Bedrijfsnaam  
TEST

Datum  
2021-05-30

Bijzonderheden  
bij

## 1. Orde, netheid & hygiëne

## Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja

**Opmerking :-** comment 1




# Werkplekinspectie: sam img testing

☒

Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja




# Werkplekinspectie: sam img testing

Is er voldoende werkruimte?

Ja

**Opmerking :-** comment 3



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

## 2. Bedrijfshulpverlening

**Resultaat**

Is er een BHV-er op het project?

Nee

# Werkplekinspectie: sam img testing



Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

---

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nvt
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nvt
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nvt

---

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

---

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Veilig werken aan installaties?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nvt
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

---