## Werkplekinspectie: metten-king@ditisfris.com



## Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam metten-king@ditisfris.com D&D Sloopwerken Projectnummer Datum 2021-08-13 MYB-290 Ingevuld door Bijzonderheden metten-king@ditisfris.com 1. Orde, netheid & hygiëne Resultaat Is de werkplek opgeruimd? Ja Is de werkplek goed toegankelijk? Ja Is er voldoende werkruimte? Ja Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? Ja Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Ja Maatregelen m.b.t. corona in orde? Ja 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat Is er een BHV-er op het project? Ja Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Ja Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Ja 3. Persoonlijke bescherming Resultaat Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? Ja Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Ja Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen?	Ja
Taakroulatie bij langdurig sloopwerk (hard-armtrillingen)?	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Leidingen gas & elektra in te slopen delen spanningsloos / afgesloten?	Ja



## Werkplekinspectie: metten-king@ditisfris.com



Derden nabij werk ook veilig?	Ja
Werken zonder mogelijke blootstelling aan asbest / chroom VI / ?	Ja
Wordt de LMRA goed toegepast?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / sparingen beveiligd?	Ja
Voldoende maatregelen mbt stof?	Ja
Sloopfront voldoende stabiel, geen instortingsgevaar?	Ja

