Werkplekinspectie: 31

×

Algemeen

Naam project 31

Projectnummer MYB-194

Ingevuld door

Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-03-31 Bijzonderheden mk

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd? **Opmerking :-** c

Resultaat

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?



Ja

Werkplekinspectie: 31	×
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Opmerking :- g	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja
2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee
3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja
4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nee
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nee

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?


Ja



Werkplekinspectie: 31

Veilig werken langs de weg?

Nee



Veilig op / aan het water werken?

Ja

Veilig werken aan installaties?

Ja

Ja

Geen gevaar voor derden? Veilig hijsen van lasten?

Ja

Veilig werken in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja



Werkplekinspectie: 31



