## Werkplekinspectie: afvalzorg Nauerna



## Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam afvalzorg Nauerna Akerbouw BV
Projectnummer Datum MYB-301 2021-10-04
Ingevuld door Bijzonderheden Richard Krom

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja
Stofafzuiging beschikbaar en functionerend? <b>Opmerking:-</b> geen echt stofafzuiging op tafelcirkelzaag, wordt nu afgezogen met stofzuiger	Nee

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nvt



## Werkplekinspectie: afvalzorg Nauerna



Nvt
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

