

Werkplekinspectie: TennetRilland

Algemeen

Naam project
TennetRilland
Projectnummer
MYB-354
Ingevuld door
Charlotte

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2022-02-14
Bijzonderheden
Schakelstation

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd en goed toegankelijk?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV'er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Is de steiger veilig ? o.a. dubbele leuning, kantplank en steigerkaart	Nvt
Valgevaar: sparingen en trapgaten op juiste wijze beveiligd?	Nvt
Kan er veilig langs de weg / water gewerkt worden?	Nvt
Zijn medewerkers veilig ivm hijswerk van derden?	Ja
Is er voldoende verlichting op de werkplek?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest?	Nvt
Alleen werken: is het veilig om alleen te werken?	Nvt