

Werkplekinspectie: Afvalzort Nauerna

Algemeen

Naam project
Afvalzort Nauerna
Projectnummer
MYB-285

Bedrijfsnaam
Akerbouw BV
Datum
2021-06-29
Bijzonderheden
Richard Krom

Ingevuld door

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Opmerking :- Ecotoilet kan wat vaker geleege worden, moet er steeds voor bellen

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja
Stofafzuiging beschikbaar en functionerend?	Ja
Opmerking :- stofzuiger of stofzak(in de buitenlucht)	

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Nvt
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig werken aan installaties?	Nvt
Geen gevaar voor derden?	Nvt
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Juiste hulpmiddelen ter voorkoming van zware fysieke belasting?	Ja
Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest?	Ja