Werkplekinspectie: loaa

×

Algemeen

Naam project	Bedrijfsnaam
loaa	TEST
Projectnummer	Datum
MYB-196	2021-04-01
Ingevuld door	Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Nvt
Is de werkplek goed toegankelijk?	Nvt
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Nee
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nvt
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nee
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Veilig werken aan installaties?	Ja



Werkplekinspectie: loaa Geen gevaar voor derden? Veilig hijsen van lasten? Veilig werken in putten / sleuven? Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? Nvt

