Werkplekinspectie: luie bank



Algemeen

Naam project luie bank Projectnummer MYB-171 Ingevuld door op oude vertrouwde S7 Bedrijfsnaam Rodenburg & Van der Hoeven Datum 2021-02-13 Bijzonderheden Jeroen van der Hoeven

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?



Resultaat



Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Nvt
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nvt
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nvt
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nvt



Werkplekinspectie: luie bank

Veilig werken in putten / sleuven?

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? **Opmerking :-** buiten -7, binnen 20 graden



4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nvt
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nvt
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt
5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nvt
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Veilig werken aan installaties?	Nvt
Geen gevaar voor derden?	Nvt
Veilig hijsen van lasten?	Nvt



Nvt

Ja