

Werkplekinspectie: puls

Algemeen

Naam project
puls
Projectnummer
MYB-333
Ingevuld door
Edwin Dame

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-12-23
Bijzonderheden
Geen

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd en goed toegankelijk?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Is de steiger veilig en periodiek gecontroleerd? o.a. dubbele leuning, kantplank en steigerkaart	Ja
Valgevaar: sparingen en trapgaten op juiste wijze beveiligd?	Ja
Kan er veilig langs de weg / water gewerkt worden?	Nvt
Is er voldoende verlichting op de werkplek?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest?	Ja
Alleen werken: is het veilig om alleen te werken?	Ja