

# Werkplekinspectie: van gogh museum



## Algemeen

Naam project  
van gogh museum

Projectnummer  
MYB-326

Ingevuld door  
b kooter

Bedrijfsnaam  
Kooter Hoveniers

Datum  
2021-11-25

Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

### Resultaat

Ja

Ja



# Werkplekinspectie: van gogh museum



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

---

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja

---

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

---

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja

# Werkplekinspectie: van gogh museum



Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja



## 5. Werkplek en werkomgeving

## Resultaat

Veilig werken langs de weg ?

Ja

Veilig op / aan het water werken?

Nvt

Geen gevaar voor derden?

Nee

Veilig hijsen van lasten?

Ja

# Werkplekinspectie: van gogh museum



Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja