

# Werkplekinspectie: final test



## Algemeen

Naam project  
final test

Projectnummer  
MYB-269

Ingevuld door  
door Ed

Bedrijfsnaam  
Rodenburg & Van der Hoeven

Datum  
2021-05-26

Bijzonderheden  
Bij

## 1. Orde, netheid & hygiëne

## Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

**Opmerking :-** comment 1

Ja

# Werkplekinspectie: final test



Is de werkplek goed toegankelijk?

**Opmerking :-** comment 2

Nee



# Werkplekinspectie: final test



Is er voldoende werkruimte?

Nvt

**Opmerking :-** comment 3



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Nee

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Nvt

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nvt

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nee

---

## 3. Persoonlijke bescherming

### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Nvt

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nvt

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nvt

---

## 4. Materieel

### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Nee

# Werkplekinspectie: final test



Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Nee

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Nee

---

## 5. Werkplek en werkomgeving

## Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Ja

Veilig werken langs de weg ?

Ja

Veilig op / aan het water werken?

Ja

Veilig werken aan installaties?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Ja

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Veilig werken in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja