

## Algemeen

Naam project  
sam 29

Projectnummer  
MYB-192

Ingevuld door  
this video

Bedrijfsnaam  
TEST

Datum  
2021-03-29

Bijzonderheden  
the message


### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

**Opmerking :-** comment 1

### Resultaat

Ja




## Werkplekinspectie: sam 29



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

**Opmerking :-** comment 2





Is er voldoende werkruimte?

Ja

**Opmerking :-** comment 3



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nee

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Nee

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Nee

---

## 3. Persoonlijke bescherming

### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Nvt

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nvt

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nvt

---

## 4. Materieel

### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

# Werkplekinspectie: sam 29



Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nee
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Veilig werken aan installaties?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nvt
Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee
<b>Opmerking :-</b> comment last	

