

# Werkplekinspectie: kpn lelystad

## Algemeen

Naam project  
kpn lelystad  
Projectnummer  
MYB-324  
Ingevuld door  
bob groot

Bedrijfsnaam  
Bob Groot Grondverzet  
Datum  
2021-11-24  
Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

### Resultaat

Ja



# Werkplekinspectie: kpn lelystad



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja





# Werkplekinspectie: kpn lelystad



Is er voldoende werkruimte?

Ja



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

## 2. Bedrijfshulpverlening

**Resultaat**

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

# Werkplekinspectie: kpn lelystad



Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

---

## 3. Persoonlijke bescherming

### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

---

## 4. Materieel

### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

---

## 5. Werkplek en werkomgeving

### Resultaat

Kan er veilig werken langs de weg worden gewerkt?

Ja

Wordt er veilig gewerkt in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?

Ja

# Werkplekinspectie: kpn lelystad



Wordt er veilig gewerkt nabij kabels & leidingen?

Ja



Wordt er veilig gewerkt in verontreinigde grond?

Nvt

Wordt het hijs- / hefwerk veilig uitgevoerd?

Ja