

Algemeen

Naam project
De Hoogh
Projectnummer
MYB-277
Ingevuld door
Bas Haselhorst

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-06-14
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Geen gevaar door derden?	Nee

Werkplekinspectie: De Hoogh

Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Veilig om alleen aan het werk te zijn?	Ja
