

Werkplekinspectie: Gemaal Postjesweg Amsterdam



Algemeen

Naam project	Bedrijfsnaam
Gemaal Postjesweg Amsterdam	Rodenburg & Van der Hoeven
Projectnummer	Datum
MYB-325	2021-11-24
Ingevuld door	Bijzonderheden
Bernard Rodenburg	uitgevoerd dd 18/11/2021

1. Orde, netheid & hygiëne

	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Opmerking :- wel rondom in de hekken	
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Opmerking :- er wordt ivm corona in kleine ploegen geluncht	
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

	Resultaat
Is er een BHV'er op het project?	Ja
Opmerking :- uitvoerder is bhv'er	
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Opmerking :- helm, schoenen, gehoorbescherming, ..	
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja
Opmerking :- 10tonmeter kraan, speciale instructie gehad	

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Werkplekinspectie: Gemaal Postjesweg Amsterdam



Veilig op hoogte werken?

Opmerking :- randbeveiliging, dubbel rondom kuip

Ja



Veilig werken langs de weg ?

Ja

Veilig op / aan het water werken?

Opmerking :- randbeveiling

Ja

Veilig werken aan installaties?

Nvt

Geen gevaar voor derden?

Ja

Opmerking :- in orde

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Veilig werken in putten / sleuven?

Ja

Opmerking :- altijd 2e trap beschikbaar

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja