Werkplekinspectie: test 25 2



Resultaat

Ja

Algemeen

Naam project test 25 2 Projectnummer MYB-119


 $\begin{array}{c} \text{Ingevuld door} \\ mk \end{array}$

Bedrijfsnaam Rodenburg & Van der Hoeven Datum 2020-10-25

Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd? Weet je het zeker?



Is de werkplek goed toegankelijk? Weet je het zeker?

Is er voldoende werkruimte? Weet je het zeker?

Is er voldoende werkruimte?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Is er een BHV-er op het project? Weet je het zeker?

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Weet je het zeker?

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Gebruiken de medewerkers de vereiste / juiste PBM? Weet je het zeker?

Ja



Werkplekinspectie: test 25 2



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Weet je het zeker?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Weet je het zeker?

Ja