Werkplekinspectie: P210070-K18



Algemeen

Naam projectBedrijfsnaamP210070-K18ETURNProjectnummerDatumMYB-2882021-07-22Ingevuld doorBijzonderhedenJasper de GraafHijswerkzaamheden panelen

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nvt

3. Persoonlijke bescherming Resultaat




Werkplekinspectie: P210070-K18



Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? **Opmerking :-** Persoon zonder veiligheids schoenen en helm aangetroffen op het dak. Van het dak gestuurd om betreffende PBM te regelen

Nee



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

Ja

4. Materieel Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja



Werkplekinspectie: P210070-K18



Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig? Opmerking:- Ivm vandalisme niet op locatie.	Nee
Veilig werken langs de weg?	Nvt
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon? Opmerking:- Inhuur zonder ervaring aangetroffen, had ook geen PBM	Nee
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparingen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Nvt
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Nvt
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Nvt

