

Werkplekinspectie: P210074 Kennemerwind Burgervlotbrug



Algemeen

Naam project
P210074 Kennemerwind Burgervlotbrug

Projectnummer
MYB-305

Ingevuld door
T.J. Blaauw

Bedrijfsnaam
ETURN

Datum
2021-10-20

Bijzonderheden
Nee

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja



Is er voldoende werkruimte?

Ja

Werkplekinspectie: P210074 Kennemerwind Burgervlotbrug



Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Nvt

Werkplekinspectie: P210074 Kennemerwind Burervlotbrug



Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Nvt
Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparenge beveiligd?	Nvt
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Nvt
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Nvt
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Nvt
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja
